


Fibatape®

- Fugenabdeckstreifen für Wandausbesserung jeder Art



Allgemeine Produktbeschreibung

Fibatape® ist ein selbstklebendes, alkalibeständiges Glasfaser-Gewebeband zum Abdecken von Fugen und Rissen bei Gipskarton-Platten sowie zur Reparatur von Löchern. Es darf nur auf saubere, staub und fettfreie Flächen verklebt werden.

Verarbeitung

Das Band über Fugen und Risse legen und von oben nach unten leicht andrücken. Immer von oben nach unten arbeiten. Beim reparieren von Rissen muss das Band den Riss mindestens 2,5 cm länger überdecken. Mit Schere oder Messer schneiden.

Achtung: in Ecken oder wandernden Rissen sollte das Band nicht übereinander liegen. Putz/Spachtel in normaler Arbeitsweise auftragen; Spachtel muss in und durch das Fibatape-Gewebe gehen und die Fugen und Risse füllen. Zwei Lagen Putz genügen in den meisten Fällen. Möglicherweise kann ein dritter, dünner Endputz nötig sein. Das Band sollte möglichst aufgerollt, kühl und trocken aufbewahrt werden.

Lieferprogramm

Art. -Nr.	Maschenweite	Breite	Länge	Verp.-Einheit Stk./Krt.
150101000	2,2 x 2,2 mm	48 mm	45 m	24 Rollen
150102000	2,2 x 2,2 mm	48 mm	90 m	24 Rollen
150111000	2,2 x 2,2 mm	100 mm	45 m	27 Rollen
150112000	2,2 x 2,2 mm	100 mm	90 m	12 Rollen

Andere Breiten oder Längen auf Anfrage.

Zusatzhinweis

Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte, technische Empfehlungen oder Beratungen und sonstige Angaben unserer Mitarbeiter (anwendungstechnische Beratung) erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie befreien unseren Kunden und dessen Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.