


Fibatape®

- bande de recouvrement de joints pour assainissement de mur en tout genre



Description du produit

Fibatape® est une bande autocollante de treillis en fibre de verre, résistante aux alcalis. Elle sert à recouvrir des joints et des fissures sur des panneaux en carton plâtrés ainsi que pour la réparation de trous. Elle ne doit être collée que sur des surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse.

Utilisation

Poser la bande sur les joints et les fissures et appuyer légèrement de haut en bas. Opérer toujours de haut en bas. Lors de réparation de fissures, recouvrir la fissure avec un dépassement d'au moins 2,5 cm. Couper aux ciseaux ou au couteau.

Attention: dans les coins ou lors de fissures progressantes la bande ne doit pas se chevaucher. Appliquer le crépis / le mastic de manière habituelle; le mastic doit aller dans la bande Fibatape et la traverser afin de reboucher les joints et les fissures. Le plus souvent, deux couches de crépis suffisent. Parfois une troisième dernière couche fine de crépis est nécessaire. Stocker la bande si possible enroulée, dans un lieu frais et sec.

Contenu de livraison

N° d'article	Dimensions des mailles	Largeur	Longueur	Unité d'emb. pce/carton.
150101000	2,2 x 2,2 mm	48 mm	45 m	24 rouleaux
150102000	2,2 x 2,2 mm	48 mm	90 m	24 rouleaux
150111000	2,2 x 2,2 mm	100 mm	45 m	27 rouleaux
150112000	2,2 x 2,2 mm	100 mm	90 m	12 rouleaux

D'autres largeurs ou longueurs sur demande.